| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO: |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | HARİTA NO: |

| İLİ: BURSA | İLÇESİ: Mudanya | MAHALLESİ: Çayönü | KORUMA GRUBU: 1 | ANITSAL 1 2 3 |
|---|---|---|---|---|
| SOKAK VE KAPI NO: | | KADASTRO PAFTA: H21a23b2b ADA: 109 PARSEL: 1 | | ÇEVRESEL 1 2 3 |
| | | | | ÇEVREYE AYKIRI 1 2 3 |
| ADI: Çayönü Mahallesi Çeşmesi | YAPTIRAN: Deveci Ali Paşa | YAPAN: | MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı Dönemi | |
| | YAPIM TARİHİ: H.1218 (M.1803/1804) | KİTABE: VAR | VAKFİYE: | |

GENEL TANIM: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Çayönü Mahallesi merkezinde bulunmaktadır.

| KORUMA DURUMU | | | TAŞIYICI YAPI | | DIŞ YAPI | | ÜST YAPI | | İÇ YAPI | | SÜSLEME ELEMANLARI | | RUTUBET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | İYİ | | A | | A | | A | | A | | A | | A X | YOK |
| | B X | ORTA | | B | | B | | B X | | B | | B | | B | İZİ VAR |
| | C | FENA | | C X | | C X | | C | | C X | | C | | C | ÖNEMLİ |

VAZİYET PLANI




FOTOĞRAFLAR







GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmemektedir.

**AYRINTILI TANIM:**

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Çayönü Mahallesinde H21a23b2b pafta, 109 ada, 1 parselde bulunmakta ve atıl durumdadır.

Güney-doğu ve kuzey batı doğrultuda uzanmaktadır. Biçimsiz kesme ve moloz taş örgülüdür. Ters " U " biçimde dışa taşkın bordür ile çevrelenmiştir. Tek lülesi bulunun çeşmenin musluğu değiştirilmiştir. Ayna taşı bulunmamaktadır. Lülenin sağ ve sol üst kısmında iki adet tas nişi bulunur, bunlar simetri kaygısı güdülmeden yapılmış ve soldaki yarın daire kemer formda, soldaki bursa kemer formuna yakındır. Su musluğunun bulunduğu orta merkezin en üst kotuna yakına yerde mermer kitabesi bulunmaktadır. Kitabede iki sıra yazı ve bir sıra yapılış tarihini gösterir Osmanlıca yazılar bulunur. Kitabe üzerinde " ١٢١٨ الخيران صاحب بشه علي بوجي " tercümesinde "Sahibülhayrat Deveci Ali paşa H.1218 (M. 1803/1804)" yazmaktadır. Yalak kısmı deformeye uğramıştır.

Zaman içerisinde çok sayıda onarım görmüş ve üst kısmı beton malzeme ile sundurma yapılmıştır.

Batı kısmındaki bitişik duvar ile çeşme duvarı arasında büyük çatlak bulunmaktadır.

| SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
|---|---|---|---|
| | | | |

ORİJİNAL KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR: 18/11/2024

**Mehmet ULUSOY** - Sanat Tarihçisi

**Mehmet ERDEM** - Mimar

YAYIN DİZİNİ:

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/11/2024 gün ve 1379 sayılı kararı gereğince

EKLER:

| | |
|---|---|
| RAPOR | X |
| FOTOĞRAF | X |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |
| HARİTA | X |
| KROKİ-PLAN | X |
| KİTABE | |
| VAKFİYE | |

ASLI GİBİDİR

Bölge Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü