
AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:

İLİ: BURSA	İLÇESİ: Mudanya	MAHALLESİ: Kumyaka	KORUMA GRUBU	ANITSAL 1 2 3 / ÇEVRESEL 1 2 3 / 1 ÇEVREYE AYKIRI 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA: H21-B-12-B-4-A ADA: PARSEL: THA		
ADI:	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı Dönemi	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Kumyaka Mahallesi güneyindeki yol üzerinde bulunmaktadır. Aktif olarak kullanılmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B X	ORTA		B X		B X		B X		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLAN



FOTOĞRAFLAR





GÖZLEMLER: Aktif olarak kullanılmaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Karayolları Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Kumyaka Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı sınırında bulunmaktadır. Güneyindeki mahalle yolu üzerinde bulunmaktadır. Yapım kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Tek kemerli köprü tipolojisindedir. Dolgu toprağının altında kaldığından ölçüleri bilinmemektedir.

Taş örgüsü ve yapım tekniği itibariyle Geç Osmanlı Dönemi özelliği göstermektedir. Köprünün kuzey bölümü modern köprü malzemeleri ile genişletilmiştir.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORİJİNAL KULLANIMI: Köprü

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü

ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü

ASLI GİBİDİR

Erdal ÇETİNDAĞ
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/04/2024 gün ve 13345 sayılı karar ekidir.

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ-PLAN	
KİTABE	
VAKFİYE	