Ek-3

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	**ANIT**	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:

İLİ: **BURSA**	İLÇESİ: **Mudanya**	MAHALLESİ: **Çınarlı**	KORUMA GRUBU II	ANITSAL	1	2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA: **H21a20c2** ADA: **112** PARSEL: **13**		ÇEVRESEL	1	2 3
				ÇEVREYE AYKIRI	1	2 3

ADI: **Çınarlı Mahallesi Çeşmesi**	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: **Geç Osmanlı Dönemi**
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:

GENEL TANIM: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Çayönü Mahallesi merkezinde bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU			TAŞIYICI YAPI		DIŞ YAPI		ÜST YAPI		İÇ YAPI		SÜSLEME ELEMANLARI		RUTUBET		
	A	İYİ		A		A		A		A		A		A X	YOK
	B X	ORTA		B		B		B X		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C X		C X		C		C X		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAFLAR







GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmemektedir.

AYRINTILI TANIM:

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Çınarlı Mahallesinde H21a20c2 pafta, 112 ada, 13 parselde bulunmakta ve atıl durumdadır.

Kuzey-doğu ve güney-batı doğrultuda uzanmaktadır. Kitabesi bulunmamaktadır. Kuzey-doğu ve güney batı doğrultuda uzanmaktadır. Üzeri içten (sivri) tonozla üzeri kapatılmıştır.

Tamamına yakınında tuğla malzeme, dış (kuzey-doğu ve güney batı) duvarında da kısmen kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Sokağa bakan güney doğu cephesi iki yarım daire kemerlidir. Aktif olarak kullanılmayan çeşmenin kemerlerin iç üst kısmında taş nişi ve kemerlerin iç alt kısmında ise zamanla tahrip olmuş lüle kısımları bulunmaktadır.

Kuzey-doğu ve güney batı cepheleri sade tutulmuş herhangi bir süsleme ya da mimari unsur bulunmamaktadır.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORİJİNAL KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR: **12/12/2024**

Mehmet ULUSOY - **Sanat Tarihçisi**

Mehmet ERDEM - **Mimar**

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ-PLAN	X
KİTABE	
VAKFİYE	

KONTROL EDEN: **Koruma Bölge Kurulu Müdür V. – Gözde KIRCAL**

KURUL ONAYI NO.:

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/12/2024 gün ve 13861 sayılı karar ekidir.

ASLI GİBİDİR

Erdem ÇEVİNDAĞ
Koruma Bölge Kurulu Müdürü