AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:


İLİ: **BURSA**	İLÇESİ: **MUDANYA**	MAHALLESİ: **Sakarya**	KORUMA GRUBU **2**	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA: **H21B13b4a** ADA: **1130** PARSEL: **4**		ÇEVRESEL 1 2 3
				ÇEVREYE AYKIRI 1 2 3

ADI: **Konut**	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP) :
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE : -

GENEL TANIM: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Sakarya Mahallesi, H21B13b4a pafta, 1130 ada, 4 parselde bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU			TAŞIYICI YAPI		DIŞ YAPI		ÜST YAPI		İÇ YAPI		SÜSLEME ELEMANLARI		RUTUBET		
	A	İYİ		A		A		A		A		A		A X	VAR
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C X	FENA		C X		C X		C X		C X		C		C	ÖNEMLİ

KONUM



FOTOĞRAFLAR





GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ	Özel mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mal Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmemektedir.

AYRINTILI TANIMI: Mudanya ilçesi, Sakarya Mahallesi, H21B13b4a pafta, 1130 ada, 4 parselde bulunan özel mülkiyete ait tapuya kayıtlı taşınmazda bulunan yapı; tuğla ve ahşap malzemeden inşa edilmiş tek katlı kırma çatılıdır. Atıl durumda bulunan yapının duvarlarında ve kapılarında herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Beden duvarlarında hasarlar olduğu görülmektedir.

Ana sokağa bakan güney cephesinden yapıya çift açılır ahşap malzemeyle inşa edilmiş kapıdan girilmektedir. Kapının üst tarafı yarım daire formunda üst kısma doğru pervazla çevrelenmiştir. Bu üst kısım eşit üç adet üçgene bölünmüştür. Giriş kapısının sağında ve solunda ahşap kare formlu simetrik iki adet pencere bulunmaktadır.

Yapının güney cephesinde ahşap plakaların düzenli bir şekilde kullanıldığı görülür. [illegible]la estetik açıdan yapı için önemli bir unsur olmuştur.

Zemin döşemesinin ahşaptır. Odaları birbirine bağlayan dikdörtgen tek açılır ahşap kapılar bulunmaktadır. Tavan döşemesi zamanla değişime uğramıştır.

Doğu ve batı cephelerinde yapıya bitişik nizamda bulunan yapıların varlığı sebebiyle herhangi bir mimari unsur bulunmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORİJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR: 15/10/2025

Mehmet Sait RIZVANOĞLU – Müze Araştırmacısı

Mehmet ULUSOY - Sanat Tarihçisi

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFİYE	

KONTROL EDEN: Erdal ÇETİNDAĞ – Koruma Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI NO.: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/11/2025 14807 karar ekidir.

REVİZYON: / /

KURUL KARARLARI











